

URAIAN PEKERJAAN

Kegiatan : Pemb./Perbaikan Sal. Air Jl. Iswahyudi RT 17/RW 04 Kel. Kalidoni Kec. Kalidoni

Lokasi : di Jl. Iswahyudi RT 17 RW 04 Kel. Kalidoni Kec. Kalidoni

Pekerjaan ini dilaksanakan dalam 3 item Pekerjaan, yang terdiri dari :

1. Pekerjaan Persiapan
 - Sewa Gudang untuk menyimpan peralatan, bahan dan material
 - Papan Nama Pekerjaan, adapun ukurannya yaitu 80 X 100 cm
 - Pengukuran Awal, Pengambilan Data Lapangan
2. Pekerjaan Saluran Air
 - Galian tanah biasa, galian untuk persiapan lahan buat pasangan batu
 - Pekerjaan pemasangan Beton, dimulai dari persiapan Pemasangan Besi Beton, Pembuatan Begisting dan Pengecoran Beton saluran maupun Plat Beton. Panjang Saluran 232 M dan Panjang Plat 80,5 M.
3. Pekerjaan Lainnya
 - Penerapan SMKK (Pemakaian peralatan keselamatan kerja di lapangan)
 - Pengukuran Kembali (Usbuilt Drawing), pengambilan data lapangan yang disesuaikan dengan RAB dan Gambar
 - Membuat laporan (Harian, Mingguan dan Bulanan) dan membuat Dokumentasi photo hasil pekerjaan dilapangan

PPK
Bidang SDA-IL
DPUPR Kota Palembang

Dto

HENDRIE PHALEVIE, ST
NIP. 19800809 200604 1 011